




PLAN DE LLENADO Y PRIMER SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE SAN SALVADOR

SITUACIÓN ACTUAL EMBALSE

Cota: 293,90

Volumen embalsado: 94 Hm³




EVOLUCIÓN REAL DEL LLENADO

- Otoño 2013: +35 Hm³
- Primavera 2014: +15 Hm³
- Otoño 2014: +45 Hm³
- Primavera 2015: +21 Hm³
- Primera semana junio 2015: -7 Hm³
- Segunda mitad junio 2015: +12 Hm³
→ Volumen máximo 121 Hm³ (cota 296,79)
- Verano 2015: -42 Hm³ → Volumen final: 79 Hm³, cota 292,02
- Otoño 2015: En proceso de llenado...



EVOLUCIÓN REAL DEL LLENADO




02/06/2015



02/06/2015



SUMINISTRO 2015 A LA ZONA REGABLE



BALANCE PRIMER AÑO SUMINISTRO

- En cuanto al funcionamiento del embalse:
 - Auscultación: Datos muy positivos, con una pérdida detectada de 1l/s aprox.
 - El funcionamiento de la salida por gravedad (accionada por energía solar) y la salida de Esplús ha sido plenamente satisfactoria.
 - El rendimiento del bombeo ha sido muy bueno.
 - Problemas a la hora de determinar con exactitud el caudal bombeado
- Influencia en la Campaña de Riegos:
 - La situación a finales de mayo era crítica → ¿rebombeo?
 - Prorrrateo desde el mes de mayo: Afección en los cultivos de verano.
 - Influencia a la hora de plantearse segundas cosechas.
- Futuro inmediato:
 - Llenado parcial este otoño.
 - Finalización llenado (136 Hm³, cota 298,30) prevista para primavera 2016.

